

Inconfort thermique diurne dans les rues de Clisson

Inconfort thermique diurne



- Très faible** *Rue arborée et/ou ombragée par des bâtiments*
- Faible** *Proximité avec l'eau*
- Modéré**
- Fort**
- Très Fort** *Rue "canyon" avec très peu d'ombrage*



Ilôts de chaleur urbains nocturnes sur la commune de Clisson

Intensité de l'ICU nocturne

- Très faible
- Faible
- Modéré
- Fort
- Très fort



Couverture arborée des rues de Clisson

Taux de couverture arborée



- 0 - 15%
- 15 - 30%
- 30 - 60%
- 60 - 100%



Couverture arborée de la commune de Clisson

Taux de couverture arborée



- 0 - 15%
- 15 - 30%
- 30 - 60%
- 60 - 100%



Potentiel de désimperméabilisation sur la commune de Clisson

Potentiel de désimperméabilisation

- Nul
- Faible
- Modéré
- Fort
- Très fort



Potentiel de désimperméabilisation des parcelles publiques sur la commune de Clisson

Potentiel de désimperméabilisation

- Modéré
- Fort



0 0,25 0,5 km

Statistiques à l'échelle de la Commune

Surchauffe urbaine



10%

Population de Clisson soumise à un ICU nocturne fort à très fort



13%

Trame arborée à Clisson en milieu urbain



2%

Population de Clisson vulnérable et soumise à un ICU nocturne fort à très fort



14%

Population qui dispose d'au moins 30% de couverture arborée autour de chez elle

Désimperméabilisation



30.8 ha

Parcelles publiques avec un fort ou très fort potentiel de désimperméabilisation




12%

Trame arborée sur les routes de Clisson en milieu urbain

Ensoleillement direct au sol un 20 juin de 11h30 à 21h



Ensoleillement direct
au sol (heures)



Hell City

WarZone

Altar / Temple

Main Stage 01

Main Stage 02

